



BURGMAN
cleaning & hygienic systems

Onderhoudsinstructie Hako B500 Veegmachine

Gebruik van de machine

De Sweepmaster B500 is een veegmachine die uitsluitend bedoeld is om droog en vochtig materiaal op te nemen. Bijvoorbeeld in productieateliers, magazijnen, parkings en voetganger passages. Ook is de Sweepmaster B500 geschikt voor het opnemen van droog veegmateriaal van tapijten.

Loop na gebruik de volgende stappen na:



1

Rij naar een geschikte onderhoudstal of -plaats.



2

Breng de zijborstel omhoog naar de rustpositie en schakel de machine uit.



3

Bedien de filterschudder.



4

Leeg de vuilvergaarbak.



5

Controleer de borstelruimte op verontreiniging.



6

Laad, indien nodig, de batterijen op.



De machine mag nooit worden gereinigd met hogedrukreiniger of stoomstraler!